



LEGENDA

- 

ripristino sponda sinistra erosa mediante materiale di scavo
derivante dagli interventi di riprofilatura
- 

ripristino corpo arginale mediante materiale di scavo derivante
dagli interventi di riprofilatura
- 

protezione sponda arginale medinate massi
da scogliera di III categoria
- 

riprofilatura e ripristino sponda destra e golena sinistra
- 

riprofilatura e ripristino alveo inciso

REGGIO CALABRIA

